Datation relative

Plan masse (datation)
1.500

Datation façade rue de Bourgogne
1.200

Datation façade sur cour
1.200

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE
de l'idée à la réalisation...
8, RUE DU COMMERCE - 71 140 BOURBON LANCY
TÉL. 03 85 89 30 46
TIMOTHÉE.GODRON@LAFABRIQUEARCHI.FR

Maître d'ouvrage :
Mr. Antoine Paillet

RESTAURATION DE L'HOTEL DE CONNY
Hôtel de Conny
28 rue de Bourgogne
03000 Moulins

Le Projet ci-dessus reste la propriété intellectuelle de la SARL La Fabrique d'architecture

Réf. dossier : BL - 51 - 19
Datation relative
22 juillet 2019
Dessiné par : Laurine R.
Indice
DIAG
Format: A3

1.

Supposition de l’état existant de l’hôtel de Conny

XVIIe siècle

XVII XVIII XIX XX





Vue axonométrique de l’état supposé de l’hôtel de Conny au XVII[ème] siècle

Hôtel entre cour et jardin



Façade sur cour de l’état supposé de l’hôtel de Conny entre le XVIII[ème] et XIX[ème] siècle

Hôtel de Conny originel du XVII[ème] siècle dans le relevé actuel

1.
Arc de décharge petit et ne correspondant donc pas à la fenêtre existante

2.
Arc de décharge qui correspond plus aux grandes fenêtres sur l’ouest de la façade. Supposition qu’il n’y avait donc pas de grandes portes-fenêtres à l’époque mais plutôt uniquement des fenêtres avec la petite porte qui desservait la cour.

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE
de l'idée à la réalisation...
8, RUE DU COMMERCE - 71 140 BOURBON LANCY
TÉL. 03 85 89 30 46
TIMOTHÉE.GODRON@LAFABRIQUEARCHI.FR

Maître d'ouvrage :
Mr. Antoine Paillet

RESTAURATION DE L'HOTEL DE CONNY
Hôtel de Conny
28 rue de Bourgogne
03000 Moulins

Le Projet ci-dessus reste la propriété intellectuelle de la SARL La Fabrique d'architecture

Réf. dossier : BL - 51 - 19

Indice **DIAG**

Etat du XVIIème

22 juillet 2019

Dessiné par : Laurine R.

Format: A3

2.

Supposition de l'état existant de l'hôtel de Conny

XVIIIe siècle



Vue axonométrique de l'état supposé de l'hôtel de Conny au XVIII[ème] siècle



Façade sur cour de l'état supposé de l'hôtel de Conny au XVIII[ème] siècle

Recherches et hypothèses



Superposition du plan du XVIII[ème] siècle de la ville de Moulins avec le cadastre actuel

1. Superposition du mur de cave avec la limite de parcelle de l'hôtel particulier au XVIII[ème] siècle

>> *Supposition de la fin de façade de l'hôtel à cette époque*

Nous avons cependant supposé que la descente à la cave se faisait par l'intermédiaire d'un petit appentis car un mur porteur existant se trouve juste à côté et permet donc de garder de belles proportions et une symétrie en façade, traits caractéristiques de l'hôtel.

+ Trace d'un ancien escalier qui devait descendre à la cave

2. Trace d'une ancienne porte communiquant avec le reste des caves de l'hôtel de Conny.



1. Trace de l'ancien escalier qui descendait à la cave

2. Trace d'une ancienne porte communiquant avec le reste des caves de l'hôtel de Conny

Implantation de l'hôtel de Conny au XVIIIème siècle

Bâti alentour

Implantation existante de l'hôtel de Conny

Caves de l'hôtel de Conny

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE
de l'idée à la réalisation...
8, RUE DU COMMERCE - 71 140 BOURBON LANCY
TÉL. 03 85 89 30 46
TIMOTHÉE.GODRON@LAFABRIQUEARCHI.FR

Maître d'ouvrage :
Mr. Antoine Paillet

RESTAURATION DE L'HOTEL DE CONNY
Hôtel de Conny
28 rue de Bourgogne
03000 Moulins

Le Projet ci-dessus reste la propriété intellectuelle de la SARL La Fabrique d'architecture

Réf. dossier : BL - 51 - 19

Etat du XVIIIème

22 juillet 2019

Dessiné par : Laurine R.

Indice
DIAG

Format: A3

3.
Supposition de l'état existant de l'hôtel de Conny
entre XVIIIe et XIXe siècle

XVII XVIII XIX XX



Vue axonométrique de l'état supposé de l'hôtel de Conny entre le XVIII[ème] et XIX[ème] siècle

Façade sur cour de l'état supposé de l'hôtel de Conny entre le XVIII[ème] et XIX[ème] siècle

Recherches et hypothèses



Superposition du cadastre Napoléonien (1819) de la ville de Moulins avec le cadastre actuel

1. D'après le cadastre Napoléonien datant de 1819, l'hôtel particulier de Conny a été de nouveau agrandi par la suite. Le nouveau redent qui se présente en façade sur la rue de Bourgogne plombe cette fois-ci de nouveau en cave avec un mur existant, appartenant surement à la maison voisine. Cette partie de l'hôtel de Conny édifiée entre le XVIII[ème] siècle et 1819, ne dispose cependant pas de cave ce qui permet aussi d'affirmer que cette partie n'est pas contemporaine de celle du XVIII[ème] mais plus tardive.

1. Mur de cave correspondant à la fin de l'hôtel de Conny au XIXe siècle

2. Correspondance sur la façade sur rue de la fin de l'hôtel de Conny au XIX[ème] siècle

Implantation de l'hôtel de Conny entre le XVIII[ème] et XIX[ème] siècle

Bâti alentour

Implantation existante de l'hôtel de Conny

Caves de l'hôtel de Conny

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE
de l'idée à la réalisation...
8, RUE DU COMMERCE - 71 140 BOURBON LANCY
TÉL. 03 85 89 30 46
TIMOTHÉE.GODRON@LAFABRIQUEARCHI.FR

Maître d'ouvrage :
Mr. Antoine Paillet

RESTAURATION DE L'HOTEL DE CONNY
Hôtel de Conny
28 rue de Bourgogne
03000 Moulins

Le Projet ci-dessus reste la propriété intellectuelle de la SARL La Fabrique d'architecture

Réf. dossier : BL - 51 - 19
Etat entre le XVIII et XIXème
22 juillet 2019 | Dessiné par : Laurine R.

Indice **DIAG**
Format: A3

4.

Supposition de l'état existant de l'hôtel de Conny

XIXe siècle (1)



Vue axonométrique de l'état supposé de l'hôtel de Conny au XIX^{ème} siècle

Façade sur cour de l'état supposé de l'hôtel de Conny au XIX^{ème} siècle

Recherches et hypothèses

Façade actuelle rue de Bourgogne

Fin de l'hôtel de Conny
Bossage en pierres

L'hôtel particulier de Conny semble de plus avoir subi quelque temps plus tard, (toujours au XIX) une extension de son volume, qui cette fois-ci n'est pas très importante mais vient rajouter une fenêtre en plus en façade. Alors que l'on pourrait douter d'un si petit rajout, elle explique cependant qu'en cave, un mur porteur vienne séparer une cave voûtée en deux et qui plus est non pas en son milieu. Ce mur porteur en cave a été édifié afin de venir supporter l'agrandissement de l'hôtel en surface

De plus, la façade à ce moment-là semble avoir été pensée comme définitive puisqu'on retrouve à cet endroit un bossage en pierres.

1. Première partie de la cave voûtée

1. Deuxième partie de la cave voûtée (non accessible à l'époque)

1. Création d'un passage vers les caves de l'hôtel du XVIIIème siècle

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE
de l'idée à la réalisation...
8, RUE DU COMMERCE - 71 140 BOURBON LANCY
TÉL. 03 85 89 30 46
TIMOTHÉE.GODRON@LAFABRIQUEARCHI.FR

Maître d'ouvrage :
Mr. Antoine Paillet

RESTAURATION DE L'HOTEL DE CONNY
Hôtel de Conny
28 rue de Bourgogne
03000 Moulins

Le Projet ci-dessus reste la propriété intellectuelle de la SARL La Fabrique d'architecture

Réf. dossier : BL - 51 - 19

Etat du XIXème (1)

22 juillet 2019

Dessiné par : Laurine R.

Indice
DIAG

Format: A3

5.

Supposition de l'état existant de l'hôtel de Conny

XIXe siècle (2)

XVII XVIII XIX XX

Vue axonométrique de l'état supposé de l'hôtel de Conny au XIX^{ème} siècle (étape 2)

Façade sur cour de l'état supposé de l'hôtel de Conny au XIX^{ème} siècle (étape 2)

Recherches et hypothèses



Plan R+1 actuel d'une partie de l'hôtel de Conny
ech. 1.200

Bossage en pierres sur la façade rue de Bourgogne

Trace d'une ancienne toiture à simple pan

1. Pas de mur porteur dans la continuité de la façade extérieure existante, doublée ensuite par l'extension au XIX^{ème} siècle.

A la fin du XIX^{ème} siècle, l'hôtel de Conny est agrandi. Cette extension se manifeste en deux points importants avec notamment l'ajout d'un volume conséquent sur la façade de la cour intérieure de l'hôtel, en modifiant alors tout son aspect. D'autre part, la partie sur rue a aussi été étendue, lui rajoutant alors encore une trame de fenêtre. Cependant, fait étonnant cette dernière ne possède pas de mur porteur à proprement parler, sauf sur la façade rue de Bourgogne puisqu'elle n'en dispose pas intérieurement dans le prolongement de l'hôtel du XIX^{ème} (carré repéré en rouge) et non plus à son extrémité puisqu'elle semble reprendre celui de la maison voisine.

Afin d'expliquer que cette partie n'ait pas de mur porteur, nous avons alors émis l'hypothèse que cette dernière était contemporaine de l'extension côté cour qui est radicalement différente.

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE
de l'idée à la réalisation...
8, RUE DU COMMERCE - 71 140 BOURBON LANCY
TÉL. 03 85 89 30 46
TIMOTHÉE.GODRON@LAFABRIQUEARCHI.FR

Maître d'ouvrage :
Mr. Antoine Paillet

RESTAURATION DE L'HOTEL DE CONNY
Hôtel de Conny
28 rue de Bourgogne
03000 Moulins

Le Projet ci-dessus reste la propriété intellectuelle de la SARL La Fabrique d'architecture

Réf. dossier : BL - 51 - 19
Etat du XIXème (2)
22 juillet 2019
Dessiné par : Laurine R.
Indice **DIAG**
Format: A3

6.

Etat existant actuel de l'hôtel de Conny

XXIe siècle

XVII XVIII XIX XX

Vue axonométrique de l'état supposé de l'hôtel de Conny au XXI[ème] siècle

Enfin, l'hôtel de Conny subit une dernière modification qui cette fois-ci vise à surélever au XX[ème] siècle la dernière partie ajoutée à l'édifice.

L'hôtel est alors élevé d'un étage supplémentaire, modifiant ainsi l'aspect de sa toiture. Alors que nous supposons que cette dernière avait des croupes et des volumes compliqués, elle semble alors simplifiée avec le retour à un toit à doubles pans.

Recherches et hypothèses

1. Modification de la toiture pour la surélévation

Appareillage en briques

Présence d'une corniche en brique qui laisse penser que le toit avait des croupes autrefois

Façade sur cour actuelle de l'hôtel de Conny

Mur beaucoup plus fin qu'aux étages précédents ainsi qu'une pose des ouvertures différente et pas d'embrasure comparé aux deux étages inférieurs.

Pas de mur porteur à cet endroit-là au R+2 non plus, ce qui confirme le fait que la partie en façade est contemporaine de l'extension à l'arrière de l'hôtel du XIX[ème] siècle



Plan R+2 actuel d'une partie de l'hôtel de Conny
ech. 1.200

Pièce ajoutée au XXème siècle lors de l'extension

Pièce ajoutée au XX[ème] siècle lors de l'extension (2)

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE
de l'idée à la réalisation...
8, RUE DU COMMERCE - 71 140 BOURBON LANCY
TÉL. 03 85 89 30 46
TIMOTHÉE.GODRON@LAFABRIQUEARCHI.FR

Maître d'ouvrage :
Mr. Antoine Paillet

RESTAURATION DE L'HOTEL DE CONNY
Hôtel de Conny
28 rue de Bourgogne
03000 Moulins

Le Projet ci-dessus reste la propriété intellectuelle de la SARL La Fabrique d'architecture

Réf. dossier : BL - 51 - 19

Etat du XXème

22 juillet 2019

Dessiné par : Laurine R.

Indice
DIAG

Format: A3

ÉVOLUTION SUPPOSÉE DE L'HÔTEL DE CONNY DEPUIS LE XVII^{ÈME} SIÈCLE



1. Hôtel particulier de Conny au XVII^{ème} siècle



2. Agrandissement de l'hôtel sur cour et sur rue au XVIII^{ème} siècle



3. Agrandissement de l'hôtel sur rue entre le XVIII^{ème} et XIX^{ème} siècle



4. Agrandissement de l'hôtel d'une travée sur rue au XIX^{ème} siècle

5. Agrandissement de l'hôtel sur cour et sur rue au XIX^{ème} siècle

3. Surrélevation de l'agrandissement de l'hôtel au XX^{ème} siècle

LA FABRIQUE D'ARCHITECTURE
de l'idée à la réalisation...
8, RUE DU COMMERCE - 71 140 BOURBON LANCY
TÉL. 03 85 89 30 46
TIMOTHÉE.GODRON@LAFABRIQUEARCHI.FR

Maître d'ouvrage :
Mr. Antoine Paillet

RESTAURATION DE L'HOTEL DE CONNY
Hôtel de Conny
28 rue de Bourgogne
03000 Moulins

Le Projet ci-dessus reste la propriété intellectuelle de la SARL La Fabrique d'architecture

Réf. dossier : BL - 51 - 19		Indice
Etat du XXème		**DIAG**
22 juillet 2019	Dessiné par : Laurine R.	Format: A3